

全民健康保險特殊材料支付標準異動情形明細表

附件2

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共52項(項次1~項次52，詳頁次2-1~2-5)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至114年07月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
1	CGPG151038ZF	"史特勞斯"區克斯導管	"SPECTRANETICS" QUICK-CROSS SUPPORT2 CATHETERS	518-032;518-038;(518-065;518-066;自990701生效)	組	衛署醫器輸字第013792號	六霖	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	50	114/12/01
2	FHP02DDRADM4	"美敦力"黛拉心臟節律系統-雙腔	"MEDTRONIC" ADAPA PACING SYSTEM(DDDR)	ADDR01;ADDR03;ADDR06;ADDRS1;ADDRL1	個	衛署醫器輸字第018079號	美敦力	許可證註銷，故取消給付。	6	114/08/01
3	FHPCLD712QST	"聖猷達"德拉多心臟導線-主動固定式	"SJM" DURATA LEAD(FOR ICD)-Active Fixation	7120Q;7121Q;7122Q	EA	衛署醫器輸字第021561號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	10	114/12/01
4	FHPCLD717QST	"聖猷達"德拉多心臟導線	"SJM" DURATA LEAD(FOR ICD)	7170Q;7171Q	EA	衛署醫器輸字第021561號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	3	114/12/01
5	FHPCLDU723ST	"聖猷達"德拉多心臟導線	"SJM" DURATA LEAD	7120;7121;7122;7130;7131;7170;7171	EA	衛署醫器輸字第019654號	雅培	廠牌代碼變更，變更特材代碼，故取消原特材代碼。	10	114/12/01
6	FHV04TAVR2SB	"波士頓科技"艾科銳瓣膜系統(含瓣膜、裝載/輸送系統、導引器)	"Boston Scientific" ACURATE neo Aortic Valve System	整組合[(SYM-SV-23;25;27-002)+(SYM-DS-002;004)+(H749393-49140;50150)];型號重整【整組合瓣膜(SYM-SV-23;25;27-004)+輸送系統(SYM-DS-005)+導引器(H749393-49140;50150)】自1110701生效;(SYM-DS-010;SYM-AC-010自1130101生效);型號重整【整組合瓣膜(SYM-SV-23;25;27-004)+輸送系統(SYM-DS-005;SYM-DS-010;SYM-AC-010)+導引器(H749393-49140;50150)】自1130101生效;【擴增產品型號H74939690230;H7493960250;H74939690270;H7493960290;H749396822325;H749396822729;H749396942325;H749396942729;刪除產品型號H74939350150;型號重整為整組合瓣膜(SYM-SV23-004;SYM-SV25-004;SYM-SV27-004;H74939690230;H74939690250;H74939690270;H74939690290)+輸送系統(SYM-DS-005;SYM-DS-010;SYM-AC-010;H749396822325;H749396822729;H749396942325;H749396942729)+導引器(H74939349140)自1140701生效】	組	衛部醫器輸字第031616號+衛部醫器輸字第035315號+衛部醫器輸字第033208號	荷商波士頓	產品停止販售，故取消給付。	6	114/12/01
7	CCC14745E5R5	"索倫"依雷塔專用自體輸血組(含硬式洗滌套+收集套)	"SORIN" AUTOTRANSFUSION KITS FOR ELECTA	COD. 745E/55;COD. 745E/125;COD. 745E/175;COD. 745E/225	SET	衛署醫器輸字第020687號	中訊	許可證逾期，故取消給付。	10	114/9/1
8	FBA0228690SN	"史耐輝"U型固定釘	"SMITH & NEPHEW" FIXATION STAPLE	12-8690:97	EA	衛署醫器輸字第020645號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	15	114/9/1
9	FBA0228720SN	"史耐輝"U型固定釘	"SMITH & NEPHEW" FIXATION STAPLE	12-8720:27	EA	衛署醫器輸字第020645號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	15	114/9/1
10	FBHHC76539SN	"史耐輝"陶瓷股骨組件-陶瓷股骨頭	"Smith & Nephew" BioloX delta ceramic femoral components-BioloX delta Ceramic Femoral Heads	(7653-91-60:62;65:67;53);(7134-60-04:06)	個	衛部醫器輸字第027168號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	12	114/9/1
11	FBHLC71331SN	"史耐輝"陶瓷股骨組件-陶瓷股骨內墊	"Smith & Nephew" BioloX delta ceramic femoral components-R3 INTL Delta Ceramic Liners	7133-17-48;50;52;54;56;58;60;62;64;66	個	衛部醫器輸字第027168號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	7	114/9/1

全民健康保險特殊材料支付標準異動情形明細表

附件2

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共52項(項次1~項次52，詳頁次2-1~2-5)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至114年07月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
12	FBHPC02716SN	"史耐輝"全髖關節系統-陶瓷髖關節組	"Smith & Nephew" Total Hip System	由以下特材代碼組合:FBHLC71331SN;FBHHC76539SN;FBHC171388SN;FBHS171306SN	組	衛部醫器輸字第027168號+衛部醫器輸字第027493號	史耐輝	許可證逾期，故取消給付。	10	114/9/1
13	FBKF26430NH1	"好美得卡"阿文股骨膝蓋人工關節:股骨組件	"HOWMEDICA" AVON PATELLO-FEMORAL JOINT PROSTHESIS:FEMORAL COMPONENT	6430-0-100;200;300;6430-0-050	EA	衛署醫器輸字第011175號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	2	114/9/1
14	FBKFA6430NH1	"好美得卡"阿文股骨膝蓋人工關節	"HOWMEDICA" AVON PATELLO-FEMORAL JOINT PROSTHESIS	6430-0-020;030;040;6430-0-100;200;300;6430-0-050	SET	衛署醫器輸字第011175號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	2	114/9/1
15	FBKP16430NH1	"好美得卡"阿文股骨膝蓋人工關節:脛骨組件	"HOWMEDICA" AVON PATELLO-FEMORAL JOINT PROSTHESIS:PATELLA COMPONENT	6430-0-020;030;040	EA	衛署醫器輸字第011175號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	31	114/9/1
16	FBS09304146S	"史賽克雷賓格爾"中空加壓骨釘系統(埋頭骨釘)	"Stryker Leibinger" Twinfix Compression Screw System	58-30414;16;18;20;28;30;32;34	支	衛署醫器輸字第011076號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	23	114/9/1
17	FBSFC2485NS9	"史賽克"芮菲斯前置頸椎骨板系統:二節(PX1+SX4)	"STRYKER" REFLEX HYBRID ANTERIOR CERVICAL PLATE:TWO LEVEL(PX1+SX4)	48650114:0122;48654010:4018;48664010:4018;48674010:4020;48674512:4520;48684010:4020;48684512:4520	SET	衛署醫器輸字第011150號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	39	114/9/1
18	FBSFC2869NS9	"史賽克"芮菲斯前置頸椎骨板系統/二節(PX1+SX4)	"Stryker" Reflex Hybrid Anterior Cervical Plate/2 Level	(骨板:48651112;14;16;18;20;22)+(骨釘:FBSFC4869NS9;FBSFC4020NS9)(擴增骨板產品型號:48651224;226;228;230;232;234;237;240;243;246;339;342;345;348;351;354;357;360;363;366;369;460;464;468;472;476;480;484;488;492;496自1061101生效)	組	衛署醫器輸字第011150號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	39	114/9/1
19	FBSFC3485NS9	"史賽克"芮菲斯前置頸椎骨板系統:三節(PX1+SX6)	"STRYKER" REFLEX HYBRID ANTERIOR CERVICAL PLATE:THREE LEVEL(PX1+SX6)	48650124:0246;48650339:0369;48650460:0484;48664010:4018;48674010:4020;48674512:4520;48684010:4020;48684512:4520	SET	衛署醫器輸字第011150號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	37	114/9/1
20	FBSFC3869NS9	"史賽克"芮菲斯前置頸椎骨板系統:三節	"STRYKER" REFLEX HYBRID ANTERIOR CERVICAL PLATE:THREE LEVEL	由以下代碼組合;(48651-224;234;237;246;339;369;460;496);FBSFC4869NS9;FBSFC4020NS9	SET	衛署醫器輸字第011150號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	37	114/9/1
21	FBSFC4020NS9	"史賽克"芮菲斯前置頸椎骨板系統:骨釘	"STRYKER" REFLEX HYBRID ANTERIOR CERVICAL PLATE:SCREW	48654010:18;48664010:18;48674010:4020;48674512:4520;48684010:4020;48684512:4520	EA	衛署醫器輸字第011150號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	37	114/9/1
22	FBSFC4869NS9	"史賽克"芮菲斯前置頸椎骨板系統:骨釘	"STRYKER" REFLEX HYBRID ANTERIOR CERVICAL PLATE:SCREW	48694010;4869-40;45-12;14;16;18;20;48644010;12;14;16;18	EA	衛署醫器輸字第011150號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	37	114/9/1
23	FBKF26430NH1	"好美得卡"阿文股骨膝蓋人工關節:股骨組件	"HOWMEDICA" AVON PATELLO-FEMORAL JOINT PROSTHESIS:FEMORAL COMPONENT	6430-0-100;200;300;6430-0-050	EA	衛署醫器輸字第011175號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	2	114/9/1
24	FBKFA6430NH1	"好美得卡"阿文股骨膝蓋人工關節	"HOWMEDICA" AVON PATELLO-FEMORAL JOINT PROSTHESIS	6430-0-020;030;040;6430-0-100;200;300;6430-0-050	SET	衛署醫器輸字第011175號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	2	114/9/1

全民健康保險特殊材料支付標準異動情形明細表

附件2

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共52項(項次1~項次52，詳頁次2-1~2-5)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至114年07月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
25	FBKP16430NH1	"好美得卡"阿文股骨膝蓋人工關節:臙骨組件	"HOWMEDICA" AVON PATELLO-FEMORAL JOINT PROSTHESIS:PATELLA COMPONENT	6430-0-020;030;040	EA	衛署醫器輸字第011175號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	31	114/9/1
26	FBS09304146S	"史賽克雷賓格爾"中空加壓骨釘系統(埋頭骨釘)	"Stryker Leibinger" Twinfix Compression Screw System	58-30414;16;18;20;28;30;32;34	支	衛署醫器輸字第011076號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	23	114/9/1
27	FBSFC2485NS9	"史賽克"芮菲斯前置頸椎骨板系統:二節(PX1+SX4)	"STRYKER" REFLEX HYBRID ANTERIOR CERVICAL PLATE:TWO LEVEL(PX1+SX4)	48650114:0122;48654010:4018;48664010:4018;48674010:4020;48674512:4520;48684010:4020;48684512:4520	SET	衛署醫器輸字第011150號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	39	114/9/1
28	FBSFC2869NS9	"史賽克"芮菲斯前置頸椎骨板系統/二節(PX1+SX4)	"Stryker" Reflex Hybrid Anterior Cervical Plate/2 Level	(骨板:48651112;14;16;18;20;22)+(骨釘:FBSFC4869NS9;FBSFC4020NS9)(擴增骨板產品型號:48651224;226;228;230;232;234;237;240;243;246;339;342;345;348;351;354;357;360;363;366;369;460;464;468;472;476;480;484;488;492;496自1061101生效)	組	衛署醫器輸字第011150號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	39	114/9/1
29	FBSFC3485NS9	"史賽克"芮菲斯前置頸椎骨板系統:三節(PX1+SX6)	"STRYKER" REFLEX HYBRID ANTERIOR CERVICAL PLATE:THREE LEVEL(PX1+SX6)	48650124:0246;48650339:0369;48650460:0484;48664010:4018;48674010:4020;48674512:4520;48684010:4020;48684512:4520	SET	衛署醫器輸字第011150號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	37	114/9/1
30	FBSFC3869NS9	"史賽克"芮菲斯前置頸椎骨板系統:三節	"STRYKER" REFLEX HYBRID ANTERIOR CERVICAL PLATE:THREE LEVEL	由以下代碼組合;(48651-224;234;237;246;339;369;460;496);FBSFC4869NS9;FBSFC4020NS9	SET	衛署醫器輸字第011150號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	37	114/9/1
31	FBSFC4020NS9	"史賽克"芮菲斯前置頸椎骨板系統:骨釘	"STRYKER" REFLEX HYBRID ANTERIOR CERVICAL PLATE:SCREW	48654010:18;48664010:18;48674010:4020;48674512:4520;48684010:4020;48684512:4520	EA	衛署醫器輸字第011150號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	37	114/9/1
32	FBSFC4869NS9	"史賽克"芮菲斯前置頸椎骨板系統:骨釘	"STRYKER" REFLEX HYBRID ANTERIOR CERVICAL PLATE:SCREW	48694010;4869-40;45-12;14;16;18;20;48644010;12;14;16;18	EA	衛署醫器輸字第011150號	史賽克	許可證已廢止，故取消給付。	37	114/9/1
33	FSAE233110HF	“微創”氣管支氣管支架-雙球形	“Micro-Tech” Tracheal/Bronchial Stent	(ST02-331.10.020:100);(ST02-332.10.020:100);(ST02-334.10.020:100);(ST02-331.12.020:100);(ST02-332.12.020:100);(ST02-334.12.020:100);(ST02-331.14.020:100);(ST02-332.14.020:100);(ST02-334.14.020:100);(ST02-331.16.020:100);(ST02-332.16.020:100);(ST02-334.16.020:100);(ST02-331.18.020:100);(ST02-332.18.020:100);(ST02-334.18.020:100);(ST02-331.20.020:100);(ST02-332.20.020:100);(ST02-334.20.020:100);(ST02-331.22.020:100);(ST02-332.22.020:100);(ST02-334.22.020:100)	組	衛部醫器陸輸字第001120號	艾柏	許可證逾期，故取消給付。	8	114/9/1

全民健康保險特殊材料支付標準異動情形明細表

附件2

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共52項(項次1~項次52，詳頁次2-1~2-5)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至114年07月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
34	FSAE3S0515HF	“微創”氣管支氣管支架-Y型	“Micro-Tech” Tracheal/Bronchial Stent-Y Stent	(ST02-962.10.020;030;040;050;060;070;080;090;100);(ST02-963.10.020;030;040;050;060;070;080;090;100);(ST02-962.12.020;030;040;050;060;070;080;090;100);(ST02-963.12.020;030;040;050;060;070;080;090;100);(ST02-962.14.020;030;040;050;060;070;080;090;100);(ST02-963.14.020;030;040;050;060;070;080;090;100);(ST02-962.16.020;030;040;050;060;070;080;090;100);(ST02-963.16.020;030;040;050;060;070;080;090;100);(ST02-962.18.020;030;040;050;060;070;080;090;100);(ST02-963.18.020;030;040;050;060;070;080;090;100);(ST02-962.20.020;030;040;050;060;070;080;090;100);(ST02-963.20.020;030;040;050;060;070;080;090;100);(ST02-962.22.020;030;040;050;060;070;080;090;100);(ST02-963.22.020;030;040;050;060;070;080;090;100)	支	衛部醫器陸輸字第001120號	艾柏	許可證逾期，故取消給付。	2	114/9/1
35	FBHS1L9713DP	"帝富"可瑞羶基磷灰石塗層股骨柄	"DEPUY" CORAIL AMT-HA COATED STEM	L9713-08:14;L9813-08:10	支	衛部醫器輸字第033367號	壯生	許可證逾期，故取消給付。	48	114/9/1
36	FBKMRTRP50T1	"邁特"半月板修補系統-不可吸收PEEK植入物	“Mitek” TRUESPAN Meniscal Repair System - PEEK	228150;228151;228152	組	衛部醫器輸字第033424號	壯生	許可證逾期，故取消給付。	7	114/9/1
37	FBKMRTRP60T1	"邁特"半月板修補系統-可吸收PLGA植入物	“Mitek” TRUESPAN Meniscal Repair System - PLGA	228160;228161;228162	組	衛部醫器輸字第033424號	壯生	許可證逾期，故取消給付。	2	114/9/1
38	FBHBA1100NDP	"帝富"雙極式人工髖關節組	"DEPUY" CORAIL BIPOLAR HIP SYSTEM	按產品型號組合;(1000401整理FBHB1103XNDP;FBHH11840NDP;FBHH1101XNDP;FBHS1925XNDP;FBHS1135XNDP);(FBHH11840NDP;FBHS1135XNDP自1071101刪除);(FBHS1L0820DP;FBHH1ARTHDDP自1071101生效);(FBHH1101XNDP自1080301刪除);(FBHS115570DP自1080301生效);(FBHS11012XDP;FBHS1L9713DP自1100501生效)	組	衛署醫器輸字第009313號+衛署醫器輸字第009471號+衛署醫器輸字第014292號+衛署醫器陸輸字第000297號+衛部醫器陸輸字第000982號+衛部醫器輸字第026639號+衛部醫器輸字第033367號	壯生	許可證逾期，故取消給付。	29	114/9/1
39	FBHCCERA2DP	"帝富"陶瓷雙極式髖關節系統	"DEPUY" CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHB1103XNDP;FBHS1925XNDP;FBHS1L0820DP;FBHS115570DP;FBHHCERA2DP;(FBHS11012XDP;FBHS1L9713DP自1100501生效)	組	衛署醫器輸字第009471號+衛署醫器輸字第009313號+衛署醫器輸字第014292號+衛部醫器輸字第030936號+衛部醫器輸字第026639號+衛部醫器輸字第033367號+衛部醫器陸輸字第000982號	壯生	許可證逾期，故取消給付。	10	114/9/1
40	FBHPA1100NDP	"帝富"全人工髖關節組	"DEPUY" CORAIL TOTAL HIP SYSTEM	按產品型號組合;自1071101起型號重新整理，由以下特材代碼組合:FBHS1925XNDP;FBHS1L0820DP;FBHS115570DP;FBHH1ARTHDDP;FBHL1PNNPEDP;FBHL1P1NPLDP;FBHC1P1NNADP;(FBHL1P1NPLDP自1080301起刪除);(FBHS11012XDP;FBHS1L9713DP自1100501生效)	組	衛署醫器輸字第009313號+衛署醫器輸字第014292號+衛署醫器輸字第022363號+衛署醫器陸輸字第000297號+衛部醫器陸輸字第000982號+衛部醫器輸字第026639號+衛部醫器輸字第033367號	壯生	許可證逾期，故取消給付。	42	114/9/1

全民健康保險特殊材料支付標準異動情形明細表

附件2

一、醫療器材許可證註銷及刪除品項共52項(項次1~項次52，詳頁次2-1~2-5)										
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	說明	截至114年07月同功能核價類別之有效品項數	健保給付生效起日
41	FBHPCCERA1DP	"帝富"陶瓷全人工髖關節系統(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)	"DEPUY" CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM	L84008;010;012;020;022;024;159963046;048;052;054;058;062;159964052;054;058;062;(STEM及CUP依傳統組件型號);自1070901起型號重新整理，由以下特材代碼組合:FBHC1P1CUPDP;FBHC1P1NNADP;FBHS1L0820DP;FBHS1135XNDP;FBHS1925XNDP;(FBHLCCERA2DP;FBHHCERA2DP自1070901生效);(FBHC1P1CUPDP;FBHS1135XNDP自1080101刪除);(FBHS115570DP自1080101生效);(FBHS11012XDP;FBHS1L9713DP自1100501生效)	組	衛署醫器輸字第009313號+衛署醫器輸字第022363號+衛署醫器輸字第014292號+衛部醫器輸字第030846號+衛部醫器輸字第030936號+衛部醫器輸字第026639號+衛部醫器輸字第033367號+衛部醫器陸輸字第000982號	壯生	許可證逾期，故取消給付。	10	114/9/1
42	FBHPCCERA2DP	"帝富"陶瓷全人工髖關節系統(陶瓷HEAD+超耐磨聚乙烯襯墊)	"DEPUY" CERAMIC HIP SYSTEM-CERAMIC HEAD+PINNACLE LINER	由以下特材代碼組合:FBHC1P1NNADP;FBHS1L0820DP;FBHS1925XNDP;FBHS115570DP;FBHL1PNNPEDP;FBHHCERA2DP;(FBHS11012XDP;FBHS1L9713DP自1100501生效)	組	衛署醫器輸字第009313號+衛署醫器輸字第022363號+衛署醫器輸字第014292號+衛部醫器輸字第030936號+衛部醫器輸字第026639號+衛部醫器輸字第033367號+衛部醫器陸輸字第000982號	壯生	許可證逾期，故取消給付。	15	114/9/1
43	FBA0318391DP	"帝富"康富脊椎骨水泥(11c.c.)	"DePuy" Confidence High Viscosity Spinal Cement(11c.c.)	183901001	組	衛部醫器輸字第027629號	壯生	許可證已廢止，故取消給付。	15	114/9/1
44	FBA0318397DP	“帝富”康富脊椎骨水泥(7c.c.)	“DePuy” Confidence High Viscosity Spinal Cement(7c.c.)	183907001	組	衛部醫器輸字第027629號	壯生	許可證已廢止，故取消給付。	15	114/9/1
45	CGS01162508E	“博思邁”捷路一次性使用導管鞘組	“BrosMed” Freepath Catheter Sheath Introducer System	H-N-4T;H-N-5T;H-N-6T;H-N-7T;H-L-4;H-L-5;H-L-6;H-L-7	組	衛部醫器陸輸字第001127號	昊佑	許可證逾期，故取消給付。	26	114/9/1
46	CGS01710128E	“博思邁”捷路一次性使用導管鞘組	“BrosMed” Freepath Catheter Sheath Introducer System	H-S-47;H-S-57;H-S-67;H-S-77;H-S-410;H-S-510;H-S-610;H-S-710;H-N-4;H-N-5;H-N-6;H-N-7	組	衛部醫器陸輸字第001127號	昊佑	許可證逾期，故取消給付。	34	114/9/1
47	CKN0120111SB	"波士頓科技"經皮式腎管:豬尾巴設計	"BOSTON SCIENTIFIC" PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY SET:PIGTAIL DESIGN	M00642011-10;20	SET	衛署醫器輸字第011086號	波士頓	許可證逾期，故取消給付。	13	114/9/1
48	FHP02DDRADM4	"美敦力"黛拉心臟節律系統-雙腔	"MEDTRONIC" ADAPA PACING SYSTEM(DDDR)	ADDR01;ADDR03;ADDR06;ADDRS1;ADDRL1	個	衛署醫器輸字第018079號	美敦力	許可證已註銷，故取消給付。	28	114/9/1
49	FBSFAC000NZ1	"捷邁"頸椎椎間融合器	"ZIMMER SPINE" FIDJI CERVICAL CAGES	SN3005-0-00-145;153;161;245;253;261;269;277;345;353;361;369;377;445;453;461;469;477;(SN3005000-169;177自1020101;生效)	EA	衛署醫器輸字第011084號	捷威	許可證逾期，故取消給付。	34	114/9/1
50	BBF0351945KG	“卡比”愛普仕管灌餵食管袋組合套	“Kabi” Applix Smart/Vision Pump Set	7751945	組	衛部醫器陸輸字第001155號	費森尤斯卡比	許可證已逾期，故取消給付。	24	114/9/1
51	NDN0405000HJ	"史密斯"奧迪發靜脈留置針:PU	"SMITHS" OPTIVA IV CATHETER:PU	5060;5066;5068;5069	EA	衛署醫器輸字第011164號	誼昇	許可證逾期，故取消給付。	16	114/9/1
52	WDD081010B3T	"騰森"鋅親水性膠體敷料(滅菌)	"TENSENSE" Zinc Hydrocolloid Dressing (Sterile)	ZNHC-10-10	片	衛部醫器製壹字第005608號	騰森	許可證逾期，故取消給付。	44	114/9/1

全民健康保險特殊材料支付標準異動情形明細表										附件2				
二、核價類別變更及價格調整品項共1項(項次53，詳頁次2-6)														
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	原核價類別	原支付點數	初核變更之核價類別	變更後支付點數	變更核價類別說明	給付規定	健保給付生效起日
53	CMV01FREDXMS	“麥新”孚瑞德血液流向重定腔內裝置	“MicroVention” FRED X Flow Re-Direction Endoluminal Device	(XFRED25-08;13;20;26);(XFRED30-09;14;21;27);(XFRED35-07;11;16;24;36);(XFRED40-07;12;17;26;38);(XFRED45-08;13;18;28;39);(XFRED50-09;14;19;29);(XFRED55-14;26)	組	衛部醫器輸字第037157號	禾順儀器	分流支架栓塞裝置	327,197	分流支架栓塞裝置-具表面處理/塗層	327,197	1.案係廠商來函檢附仿單表示本案特材具表面處理的防護層技術，可減少血栓併發症發生，建議同健保「“恩提愛”派普萊薛爾德栓塞裝置」、「“恩提愛”派普萊凡帝爵栓塞裝置」2品項，變更功能核價類別為「分流支架栓塞裝置-具表面處理/塗層」。2.本特材變更核價類別案維持現行支付點數及給付規定，無財務影響。	I203-15	114/08/01

三、已達價量協議數量調整支付點數共2項(項次54~項次55，詳頁次2-7)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	原支付點數	調整後支付點數	核價說明	給付規定	健保給付生效起日
54	FHV0500000WH	柏世大經導管肺動脈瓣膜系統	PULSTA Transcatheter Pulmonary Valve System	整組合[瓣膜(TPV-18;20-28);(TPV-22;24-31);(TPV-26;28-33);(TPV-18;20;22;24;26;28;30;32-38)]+[輸送系統(DSF-18;20-28);(DSF-22;24-31);(DSF-26;28-33);(DSF-18;20;22;24;26;28;30;32-38)]	組	衛部醫器輸字第034627號	鑫德	980,000	901,600	依價量協議約定，「經導管置換肺動脈瓣膜套組」功能特材，113年申報量達52組，已達價量協議第二階段數量，按原支付點數92%計算，支付點數調整為901,600點。	B102-9	114/12/01
55	FHV05MPB10M4	“美敦力”美樂帝經導管肺動脈瓣膜及“美敦力”美樂帝經導管肺動脈瓣膜輸送系統	"Medtronic" Melody Transcatheter Pulmonary Valve and "Medtronic" Ensemble II transcatheter delivery system	整組合[瓣膜(PB10-16;18)]+[輸送系統(ENS10-18;20;22)]	組	衛部醫器輸字第033260號+衛部醫器輸字第033801號	美敦力	980,000	901,600	依價量協議約定，「經導管置換肺動脈瓣膜套組」功能特材，113年申報量達52組，已達價量協議第二階段數量，按原支付點數92%計算，支付點數調整為901,600點。	B102-9	114/12/01